



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AY8445	VIN:	WWZZZ3CZLE035749
Tovární značka (výrobce):	Volkswagen	Zdvih. objem :	1498
Obchodní označení:	Passat Variant (CB5)	Max. výkon (kW):	110
Provedení:	1.5 TSI BMT/Start-Stop EU6d-T, Elegance GPF (EURO	Druh paliva:	Benzín
Barva:	Černá /	Převodovka:	Automatická
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2019-11-26
Stav tachometru:	60006 Km Odečteno	Platnost tech. kont. do:	2023-11
Stav paliva v nádrži:	-0-	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ne	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Zvedák a sada náradí:	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	1
2 sady pneumatik:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 376µ; LP blatník 141µ; LP dveře 137µ; LZ dveře 340µ; LZ bok 731µ; Z víko 120µ; PZ bok 354µ; PZ dveře 138µ; PP dveře 139µ; PP blatník 140µ; Střeška 125µ;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., asistent brzdový, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(antennní diversita, pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, Volkswagen Media Control), Bluetooth rozhraní pro mobilní telefon, brzda park. el.(funkce Auto-Hold), brzda park. el. s funkce Auto-Hold, druh pohonu: pohon př., držadlo řadící/volící páky kůže, držák nápojů vpředu, držák nápojů vpředu s kryt, dálkové otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. stabiliz. systém (ESP) s posilovač brzd elektromech., elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kabinový filtr: filtr prachový a pylový s filtrem s aktivním uhlím, karoserie: 5-dv., Keyless-Start, klimatizace Climatronic 3-zónový, klíčky dveří vnější barva vozidla, kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt zavaz. prostoru s el. otevření, lišty chrom. na boční skla, lišty dveří ochr. spodní chrom., lišty nástupní vpředu a za. (ocel uslech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., mobilní on-line služby We Connect, mobilní on-line služby We Connect Plus, motor 1.5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, s lišty chrom., obložení stropu, bílá (St. Tropez), ochrana hrany ložného prostoru (plast), ohřivač vzduchu přídav. el., opěra beder. a seřízení sklon opěradla vpředu, levý el. nastav.(opěradlo sedadla vpředu levý el. nastav., sedadlo vpředu levý s vysouvací opěra stehenní), opěradla sedadla za. s dálkové otevírání sklop., opěradlo sedadla za. dělený s opěrkou ruky stří. a otvor pro ulož. lyží, opěrka ruky stří. vpředu výškové/podélné stavitelný, opěrka ruky stří. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Chrom 2(chromovaný dekor spínač světel, chromovaný dekor přepínač spouštěče okna / nastavení zrcátka), paket Výbavy: světlo + výhled plus(zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System) s Leaving Home / svět. funkce Coming-Home, stěrač s senzor dešťový, osvětlení prostoru pro nohy vpředu LED, lampičky na čtení vpředu a za. LED, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., clony sluneč. s zrcátko (osvětl., vysouvací), paket Zima(trysky ostříkovače skla vyhřív., vyhřív. sedadla vpředu), podlaha zavaz./nákl. prostoru nastav., pojistka zámku dv. dětská v kabina, pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC včetně funkce Stop&Go)(omezovač rychlosti), pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, pomocný systém řidiče: Emergency Assist, pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert), pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu, pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City(pomocný systém řidiče: Rozpoznávání chodců), pomocný systém řidiče: Travel Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist a asistent udržování jízdy. pruhu, pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist)), pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist), potah sedadla / čalounění: Alcantara/kůže, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pás bezpeč. 3-bodový za. střed, pásy bezpeč. vpředu s předpínací pásy, výškové nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, reproduktor (8), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (lehká slitina)(zvedák vozidla a náradí), rohožky textil., rádiový klíč (2) skláp., s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, sedadla vpředu výškové nastav., sedadla: špičková komfortní sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý ErgoComfort (včetně nastavení opěradla el.), sedadlo vpředu levý s masážní funkcí, servořízení řízení elektron. (Servotronic), sklo čelní vrstvené sklo tón., skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podéln., směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač skla za., svítily za. LED, světla nástupní v toho dveře LED, světlo denní potkáv. LED, světlo konc. mlhové, světlomet LED(regulace světlometu), světlomet mlhový LED s integrovanému světlomet natáč., systém ochrany cestujících proaktivní, Systém SCR (Technologie AdBlue), tláňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedadla), ukazatel multifunkční Premium (barevný displej), ukazatel teploty vněj., volant (kůže) s multifunkce a funkce řazení, vybavení Highline / Style / Elegance, vybavení interiéru: vložky ozd. hliník kartáčován, vybavení interiéru: vložky ozd. konzola stří. Piano Black / černá lesklý, zadní sklo vyhřív., zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. asfěr., levý, zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zrcátko vněj. lak., zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 12V vzadu, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift), Částečný filtr zážehového motoru (OPF)

Speciální výbava: paket Asistent řidiče: Travel Assist a Emergency Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist a asistent udržování jízdy. pruhu, pomocný systém řidiče: park. asistent (Park Assist), zařízení park. vpředu a za., pomocný systém řidiče: Emergency Assist, pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist)), paket Zrcátko(zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., zrcátko vněj. s osvětlení okolí, zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko vněj. s funkcí aut. spouštění, vpravo), perleťové lakování, prosklení za. tón. (65 %), ráfek z leh. slitiny 8x18 (Bonneville, černá, leštěný)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Barum	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PP	Barum	235/45 R 18	Letní	5
Pneu LZ	Barum	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Barum	235/45 R 18	Letní	5
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné hliníkové	Pirelli	235/45 R 18		7

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)	Akceptovatelné podle pravidel společnosti
Exteriér (vnější prostor)				
1	Bočnice zadní levá	Škrábance	Lakovat	Ano
2	Disk LP kola	Škrábance	Opravit	Ne
3	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat	Ano
4	Disk LZ kola	Škrábance	Opravit	Ne
5	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance	Lakovat	Ano
6	C sloupek levý	Jamka	Opravit	Ano
	Poznámka: 3x / opravováno			
7	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance	Lakovat	Ano
8	Víko motoru	Škrábance	Lakovat	Ano
9	Lišta Z nárazníku střední	Prasklina	Vyměnit	Ne
10	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat	Ano
11	Disk PZ kola	Škrábance	Opravit	Ne
12	Disk PP kola	Škrábance	Opravit	Ne
Interiér (vnitřní prostor)				
13	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit	Ano
14	Volant	Opotřebení	Vyměnit	Ano
15	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit	Ano
16	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance	Vyměnit	Ano
Ostatní				
17	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit	Ano
18	Osvědčení o registraci vozidla	Chybí	Doplnit/dodat	Ne
19	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat	Ne
20	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit	Ano

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu



Pohled zepředu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zezadu



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Přední náprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní náprava



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Bočnice zadní levá
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



2 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Disk LP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední levé
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



4
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk LZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Madlo kliky LZ dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
C sloupek levý
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: 3x / opravováno



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Víko zavazadlového
prostoru
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Víko motoru
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Lišta Z nárazníku
střední
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk PZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk PP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Potah opěradla
sedadla řidiče
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Volant
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Řadicí páka
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Plastový kryt víka zav. prostoru
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:




17 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Přední část vozidla
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
18 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Osvědčení o registraci
vozidla
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:



Umístění
19 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Klíč od vozidla
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
20 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:

